


ドラム缶発見位置図



ドラム缶確認調査実施状況（3次調査）

（過去にくぼ地であった地表から2mより深い部分）



- ① ドラム缶83本発見箇所
- ② グランド西側観覧席跡の経層探査
- ③ トイレ周辺(簡易土留工法)
- ④ 駐車場入口付近(簡易土留工法)(周辺の発掘調査を踏まえて発掘すべきか判断)
- ⑤ 県道沿い3地点の発掘(周辺の発掘調査を踏まえて発掘すべきか判断)

普通土及び廃棄物混じり土の仮置き状況

